



Associazioni

La revisione della **Norma UNI 9994/1**

I cambiamenti imposti dalla nuova norma e l'assenza di un periodo di transizione destano preoccupazione negli operatori del settore

A cura di **Sandro Marinelli**, *Presidente Associazione M.A.I.A.*

La pubblicazione della revisione della Norma UNI 9994-1 relativamente alla manutenzione degli estintori portatili d'incendio, avvenuta in data 25/07/2024, a ridosso del periodo feriale, ha creato molto sconcerto e molta preoccupazione tra gli operatori del settore che si sono trovati a dover fronteggiare alcuni cambiamenti radicali, senza che la Norma stessa preveda un periodo transitorio per l'applicazione a tutte le apparecchiature già esistenti sul mercato e che riguardano certamente alcuni milioni di estintori d'incendio.

L'impatto sul mercato

L'impatto organizzativo e commerciale che ricade sulle aziende di manutenzione è di notevole portata ed ha indotto l'Associazione M.A.I.A. a rappresentare sia alle aziende associate e sia alle istituzioni competenti la preoccupazione che, ancora una volta, si sia ingenerata più confusione che chiarezza in un mercato già caratterizzato dalla

diffusa convinzione che le norme siano a prevalente impostazione commerciale piuttosto che suffragate da rilevanze tecnico scientifiche e sperimentali che ne rendano credibile l'applicazione nell'interesse della collettività e degli operatori professionali. Lo scrivente, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione M.A.I.A., ha ritenuto indispensabile fornire, in prima applicazione, una serie di chiarimenti in risposta a legittimi dubbi interpretativi formulati dalle aziende associate che hanno partecipato al webinar, tenutosi il 1° agosto u.s., al quale hanno partecipato oltre 350 persone addette ai lavori e la cui registrazione è disponibile sul sito dell'Associazione.

Le tempistiche delle attività di revisione

Tra i problemi conseguenti alla pubblicazione della Norma in oggetto, in primis ci sono le variazioni delle tempistiche di esecuzione delle attività di revisione programmata e



● **SEGRETERIA**
Via G.B. Vico 29 – 20010 Cornaredo (MI)

● **AREA FORMAZIONE**
Cell 333 6429354
formazione@associazionemaia.net

● **E-MAIL**
segreteria@associazionemaia.net

● **PEC**
associazionemaia@pec.it

● **WEB**
www.associazionemaia.net

● **TELEFONO**
Tel. 02 93563062



Associazione MAIA

collaudo degli estintori portatili d'incendio: a tal proposito, si evidenzia che la predetta Norma indica le periodicità massime entro le quali tali attività devono essere effettuate e che tale Norma non sostituisce le indicazioni riportate nel "Libretto d'uso e manutenzione" redatto dal produttore dell'estintore d'incendio, così come previsto dal D.M. 7 gennaio 2005 e così come previsto in generale per tutte le apparecchiature immesse nel mercato; ne consegue che per tutti gli estintori portatili d'incendio ➤



AVANZARE, SOSTENERE, CONTINUARE



Associazione M.A.I.A. è un punto di riferimento per tutte le aziende che si occupano di installazione e manutenzione dei presidi antincendio e di sicurezza in generale. Sei un professionista o hai un'altra attività che opera nel mondo dell'Antincendio? **ADERISCI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE! SIAMO GIÀ IN TANTI MA PIÙ SIAMO PIÙ IL NOSTRO SOSTEGNO TI PORTERÀ AVANTI.**

ASSOCIAZIONE M.A.I.A.
Via G. B. Vico, 29 - 20007 Cornaredo (MI)

SEGRETERIA • Tel 02 93563062 • segreteria@associazioneaia.net
AREA FORMAZIONE • Cell 333 6429354 • formazione@associazioneaia.net
AREA EVENTI • Cell 347 9103984 • eventi@associazioneaia.net

Seguici su



Associazione MAIA



associazioneaia.net

attualmente esistenti nel mercato, resta invariata la tempistica delle revisioni. così come indicato nei predetti "Libretti d'uso e manutenzione".

Le tempistiche dei collaudi

Diverso è il discorso per la tempistica dei collaudi che già da tempo avrebbe dovuto uniformarsi alla scadenza decennale, così come previsto dalle Direttive Europee (Direttiva PE) in vigore in tutta Europa da decenni per tutte le apparecchiature a pressione: l'anomalia del collaudo a 12 anni per gli estintori, non giustificata da nessuna documentazione tecnico/scientifica, viene pertanto abolita e ricondotta alla scadenza

decennale prevista per tutte le apparecchiature a pressione; resta tuttavia il nodo della gestione del transitorio che sta mettendo in grosse difficoltà tutti gli operatori del settore che si trovano ad applicare, di punto in bianco, una Norma che non prevede alcun periodo transitorio per l'enorme parco di estintori portatili d'incendio in circolazione in Italia: ovviamente tempistiche di collaudo più restrittive vanno a vantaggio della sicurezza di un prodotto, ma, in questo caso, non è stato tenuto in debito conto l'oggettivo e quasi insormontabile problema della gestione transitoria di un mercato impreparato a tale repentino cambiamento.

ferma restando la perplessità sull'esecuzione di una tipologia di collaudo che, se eseguita a regola d'arte, prevede costi superiori a quelli del valore commerciale del singolo estintore portatile d'incendio.

Sarebbe quanto mai necessario ed opportuno che il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco esaminasse, con la massima urgenza, le problematiche applicative di tale Norma nel mercato antincendio attuale e fornisse dei chiarimenti formali (Circolare ad hoc) per la gestione del "transitorio" e per i conseguenti controlli, al fine di evitare, come già avvenuto in passato, di vanificare il rispetto della normativa vigente. ♦

