




LO STATO DELL'ARTE SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMA UNI 9994-1:2024

**RELATORE: ING. SANDRO MARINELLI
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE M.A.I.A.**


LA STORIA DELLA NORMA UNI 9994-1

STORIA PASSATA




LA STORIA DELLA NORMA UNI 9994-1

STORIA RECENTE



LA STORIA DELLA NORMA UNI 9994-1

ULTIMI AGGIORNAMENTI



QUELLA CHE FU LA PROPOSTA DI MAIA

BOZZA NORMA UNI 9994-1 DEL 20/10/2020

MAGGIORE FREQUENZA DI APERTURA

Estintori a Polvere
revisione base a 30 mesi

Estintori a Schiuma
revisione base a 30 mesi

Tutte le tipologie di estintori: revisione generale a 10 anni

APPROCCIO PRESTAZIONALE

Prova dei tempi di scarica

Verifica dello stato della polvere e degli agenti estinguenti a base d'acqua

Verifica dello stato degli elementi di accoppiamento (filettature) fra valvola di erogazione e il corpo dell'estintore

APPROCCIO ECO-FRIENDLY

Possibilità di recuperare gli agenti estinguenti senza sostituirli

Possibilità di recupero delle valvole senza sostituirli

OBIETTIVI

Valorizzazione della professionalità e competenza del tecnico manutentore antincendio.

Disincentivazione della sostituzione di estinguenti e ricambi ancora funzionanti

Diminuzione della produzione di rifiuti da smaltire

RISULTATI


Aumenta il valore del servizio offerto dalle **aziende di manutenzione antincendio**.

Viene premiata la qualità del prodotto

Migliora il benessere dell'Ambiente

L'ATTUALE NORMA UNI 9994-1

NORMA DEL 24/07/2024



RISULTATI

Svalutazione della professionalità e competenza del tecnico manutentore antincendio.

Il valore percepito dell'operazione è sempre più vicino al valore degli estinguenti / ricambi sostituiti

Chi viene favorito da un approccio di questo tipo???



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Associazione M.A.I.A.
Via Gian Battista Vico, 29
20007 Cornaredo (MI)

www.associazionemaia.net
Tel- 02.93563062
segreteria@associazionemaia.net

